



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые покупатели!

Обращаем ваше внимание, что ввиду особенностей декодирования видео-файлов на устройствах ACV AVM-1303 и ACV AVM-1716 во время воспроизведения видео-файлов может отсутствовать звук, т.к. в видео-файле может содержаться звуковая дорожка закодированная при помощи аудио-кодека многоканального звука AC3, не поддерживаемого данным устройством.

Бренд-менеджер ТМ ACV _____ / Баранов М. В. /

